

附件

建筑业企业资质审查意见公示名单
(2025 年第 12 批)

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	湖北拾亿山建筑工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；建筑装修装饰工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌市枝江市马家店双寿桥路与东湖大道交汇处龙鑫农资大市场 23 幢 1 单元 1 层 108 室
2	湖北库仑自动化设备有限公司	首次申请：机电工程施工总承包贰级	机电工程施工总承包贰级达标	中国(湖北)自贸区宜昌片区珠海路 8 号 709- 711
3	湖北越兴建筑工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；机电工程施工总承包贰级达标；钢结构工程专业承包贰级达标；防水防腐保温工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 81 号（虎牙综合大楼）
4	湖北省港胜建设有限公司	增项：电力工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装	电力工程施工总承包贰级达标；机电工程施工总承包贰级达标；电子与智能化工程专业承包贰级达标；消防设施工程专业承包贰级不达标；建筑机电安装工	湖北省宜昌市枝江市马家店街道迎宾大道 118 号 2 楼 208 室

		工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	程专业承包贰级不达标；城市及道路照明工程专业承包贰级达标；环保工程专业承包贰级不达标。原因：技术负责人不符合要求。	
5	宜昌梦航智能科技有限公司	增项：消防设施工程专业承包贰级	消防设施工程专业承包贰级达标	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-6 号
6	湖北超盛环保科技有限公司	首次申请：市政公用工程施工总承包贰级	市政公用工程施工总承包贰级不达标。原因：技术负责人不符合要求。	宜都市陆城城河大道 191 号
7	漫庭（湖北省）装饰装修有限公司	首次申请：建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑装饰装修工程专业承包贰级达标	宜昌市西陵区绿萝路 18 号
8	宜昌凯越建筑装饰工程有限公司	增项：消防设施工程专业承包贰级	消防设施工程专业承包贰级达标	当阳市玉泉办事处（娘娘庙社区居委会第四小组猫子山一巷）
9	中彦电力集团有限公司	增项：环保工程专业承包贰级	不同意环保工程专业承包贰级。原因：技术工人不符合要求。	湖北省宜昌市东站路 220 号
10	湖北瑞骋建设工程有限公司	首次申请：市政公用工程施工总承包贰级	市政公用工程施工总承包贰级不达标。原因：技术负责人业绩不符合要求。	宜昌市夷陵区邓村乡集镇 37 号

11	湖北民浩建设工程有限公司	首次申请：地基基础工程专业承包贰级	地基基础工程专业承包贰级达标	宜昌市伍家岗区桔城路6号31栋1008室
12	湖北楚澄建筑工程有限公司	首次申请：地基基础工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级	地基基础工程专业承包贰级达标；建筑机电安装工程专业承包贰级达标。	宜昌市伍家岗区城东大道112号1栋15层1520号(自主申报)
13	湖北垚景建设工程有限公司	增项：建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑装饰装修工程专业承包贰级达标	湖北省宜昌市伍家岗区伍家乡东临路60号共升村东苑小区商业门面B栋
14	湖北省高路运维科技有限公司	增项：建筑机电安装工程专业承包贰级	建筑机电安装工程专业承包贰级达标	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道130号1栋1单元1504室
15	湖北民浩建设工程有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级达标	宜昌市伍家岗区桔城路6号31栋1008室
16	湖北巨旺建设工程有限公司	增项：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级达标	宜昌市西陵区西湖路25号
17	宜昌凯鑫建筑工程有限公司	增项：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级不达标。原因：技术工人不符合要求。	湖北省宜昌市远安县鸣凤镇解放路398号